

Số: /BC-UBND

Sơn Thủy, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO NHANH

**Về tình hình thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ
từ ngày 27 đến ngày 29/10/2025 gây ra trên địa bàn xã Sơn Thủy**
(Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 30/10/2025)

Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy báo cáo nhanh tình hình thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra trên địa bàn xã từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 năm 2025 cụ thể như sau:

I. Diễn biến mưa, lũ:

Từ ngày 25/10 – 29/10/2025 trên địa bàn xã có mưa to, có nơi mưa rất to, mưa kéo dài; đặc biệt từ chiều ngày 27 và ngày 29/10, lượng mưa to, mưa liên tục làm mực nước trên các sông, suối trên địa bàn xã dâng lên nhanh, gây ngập lũ trên diện rộng; trên tuyến đường QL 24 (đoạn đi qua địa bàn xã) và các tuyến giao thông trên địa bàn nhiều đoạn, vị trí cầu, khu vực bên mặt đường trồng, thấp bị ngập sâu trong nước lũ, sạt lở, cây cối ngã đổ, gây chia cục bộ thôn với thôn, khu dân cư với khu dân cư trên địa bàn xã.

Đến chiều ngày 30/10/2025 trên địa bàn xã không còn mưa; Nước lũ trên các sông, suối đã rút, không còn lũ.

II. Công tác chỉ đạo.

Thường trực Ban chỉ huy thường xuyên theo dõi diễn biến thông tin về thời tiết, xây dựng các bản tin phát trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh của xã nhiều lần trong ngày; Chỉ đạo thành viên Ban chỉ huy phụ trách địa bàn thường xuyên báo cáo tình hình về UBND xã theo quy định.

Ban Chỉ huy Phòng phủ dân sự xã đã tổ chức đi kiểm tra thực tế trên địa bàn xã, chỉ đạo: **(1)** Trưởng các thôn huy động lực lượng tại chỗ cưa, cắt dọn cây ngã đổ, dọn bùn, đất trên mặt đường tại các điểm, đoạn đường ngập sau nước lũ rút nhằm đảm bảo việc lưu thông được thông suốt; **(2)** chỉ đạo Phòng Kinh tế triển khai khắc phục khẩn cấp đối với các khu vực, đoạn trên các tuyến đường trên địa bàn xã bị sạt lở đất với khối lượng lớn, nước lũ cuốn trôi cống, làm hư hại nặng nền mặt đường, cần phương tiện cơ giới khắc phục nhằm sớm đảm bảo giao thông được thông suốt; **(3)** chỉ đạo Phòng chuyên môn phối hợp với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, trưởng các thôn tổ chức cấm biển cảnh báo tạm thời tại các điểm, đoạn bị sạt lở, không đảm bảo phương tiện giao thông qua lại; **(4)** phân công các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự

xã phụ trách địa bàn các thôn, phối hợp với Ban cán sự thôn khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định cụ thể mức độ thiệt hại trên tất cả các lĩnh vực, báo cáo Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh biết, tổng hợp

III. Tình hình thiệt hại

1. Thiệt hại về người: Không có.

2. Thiệt hại về nhà ở:

Có 12 nhà ở bị ảnh hưởng do sạt lở núi tại các thôn, cụ thể: thôn Tà Bi: 03 nhà, tỷ lệ hư hỏng khoảng 30-50%; thôn Tà Màu: 08 nhà bị sụt lún nền nhà; thôn Làng Lành: 01 nhà bị sạt lở (tỷ lệ hư hỏng dưới 30%).

3. Về Nông nghiệp: Mưa lớn gây ngập nước nhiều cánh đồng, tuy nhiên bà con đã kịp thời thu hoạch đảm bảo mùa vụ không gây thiệt hại về hoa màu; về xà bồi thủy phá (*chưa xác định diện tích, mức độ cụ thể*).

4. Về giao thông:

- Có 26 điểm sạt lở đất các tuyến đường: Tuyến đường ĐH 74 (02 điểm); tuyến đường ĐH 72 (05 điểm); tuyến đường Quốc Lộ 24B - Thôn Giá Gỏi (17 điểm); tuyến đường Quốc Lộ 24B – thôn Tà Com (02 điểm). Riêng tuyến đường Quốc Lộ 24B - thôn Giá Gỏi, chiều dài toàn tuyến hơn 10Km, ngoài 17 điểm sạt lở đất, rất nhiều điểm, đoạn có nguy cơ sạt lở đất cao, với khối lượng lớn, tiềm ẩn mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trong thời gian đến, đặc biệt khi có mưa (kể cả sạt lở ta luy dương, ta luy âm và nước cuối trôi nền, mặt đường);

- Tuyến Quốc lộ 24B thuộc địa phận xã Sơn Thủy có 02 sạt lở: điểm thôn Gò Rộc (taluy âm và taluy dương) và điểm thôn Tà Pía (taluy âm).

- Đa số các cầu trên địa bàn xã đã bị ngập hoàn toàn đến 16h30 phút ngày 29/10/2025 đã cơ bản thông suốt, người dân có thể đi lại bình thường

5. Về Thương mại

Có 01 quầy, quán tạm hóa nhỏ bị sạt lở ta luy dương làm quầy, quán hư hỏng hoàn toàn.

IV. Công tác khắc phục

Đã huy động lượng tại chỗ ở các thôn tổ chức phát, dọn cây bụi tại khu vực sạt lở, các vị trí cây cối ngã, đổ trên các trục trên địa bàn xã; căng dây, lắp đặt cảnh báo tạm thời tại các đoạn, vị trí không đảm bảo việc lưu thông trên các trục đường sau mưa, lũ;

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND xã, các thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đang phối hợp với các thôn kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại sau mưa lũ trên tất cả các lĩnh vực.

Tuyến đường ĐH74 đã tạm thời được lưu thông (trừ xe cơ giới).

V. Nhiệm vụ thời gian tới

UBND xã, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã:

- Tiếp tục theo dõi và thông báo đến mọi tổ chức, nhân dân về diễn biến thời tiết. Thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo tình hình thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn xã;
- Tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân có nhà ở chính bị ảnh hưởng nhằm giúp bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống;
- Chỉ đạo khắc phục khẩn cấp tại các đoạn điểm trên các tuyến đường trên địa bàn xã bị sạt lở; tiếp tục việc cưa, cắt dọn cây ngã đổ, dọn bùn, đất, đá trên mặt đường nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt;
- Tuyên truyền vận động nhân dân chủ động khắc phục các sự cố nhỏ do mưa lũ từ ngày 27 đến ngày 29/10 gây ra;
- Tổ chức kiểm kê, đánh giá mức độ thiệt hại trên tất cả các lĩnh vực, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan.

VI. Kiến nghị

Việc hầu hết các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị lạt lở đất ta luy dương, ta luy âm, sau lũ đất đá tràn ra mặt đường, nhiều đoạn, điểm trên các tuyến đường bị ngập sâu, gây chia cắt hầu hết các thôn với thôn, khu dân cư với khu dân cư trên địa bàn xuất phát một số nguyên nhân: xã Sơn Thủy là địa bàn miền núi, các tuyến giao thông được xây dựng theo các sườn núi, theo dọc con sông, con suối, hoặc cắt qua nhiều con suối, qua những lưu vực núi, kết các tuyến đường đã được đầu tư xây dựng, nhưng việc đầu tư xây dựng chưa đồng bộ, đảm bảo tính bền vững, lâu dài; nhiều công, cầu quy mô xây dựng chưa đảm bảo thoát nước khi trời mưa, đặc biệt tuyến QL2B – thôn Giá Gối. Do đó UBND xã kiến nghị:

1. *Trước mắt*, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện khắc phục khẩn cấp (san gạt đất, đá tại các điểm, đoạn sạt lở trên các tuyến: (1) QL24B – thôn Giá Gối; (2) tuyến ĐH 74; (3) tuyến ĐH 72 và một số tuyến đường thôn trên địa bàn xã;

2. *Về lâu dài*, kiến nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng:

- Một số tuyến giao thôn kết nối như: (1) cầu đường qua sông Xà Lò; (2) cầu Tà Pía; (3) cầu treo Giá Gối nhằm khắc phục tình trạng chia cắt kể cả mùa nắng và mùa mưa, đặc biệt là vào mùa mưa lũ; đồng thời việc đầu tư các công trình nêu trên sẽ góp phần cho xã Sơn Thủy có giao thông kết nối thông suốt, không bị chia cắt như hiện nay, đảm bảo cho việc đi lại của người dân, học sinh đến trường cũng như lưu thông hàng hóa, nông lâm sản;

- Đầu tư nâng cấp tuyến QL24B-thôn Giá Gối (hệ thống tiêu thoát nước; cống thoát nước qua đường tại các vị trí có lưu vực dòng chảy lớn vào mùa mưa; gia cố ta luy âm, ta luy dương tại các đoạn, vị trí thường xuyên sạt lở cục bộ trên toàn tuyến.

UBND xã Sơn Thủy báo cáo nhanh tình hình triển khai và thống kê thiệt hại sơ bộ (*tính đến 16 giờ 30 phút ngày 30/10/2025*)./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
 - BCH Phòng thủ dân sự tỉnh;
 - Sở Nông nghiệp và Môi trường;
 - Chi cục Thủy lợi;
 - Thường Đảng ủy xã;
 - Thường trực HĐND xã;
 - CT, các PCT UBND xã;
 - TT UBMTTQ Việt Nam xã;
 - Các phòng, trung tâm thuộc xã;
 - Công an, BCH QS xã;
 - Lưu: VT, PKT.
- (Báo cáo)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Sơn Hạ